

**ROMANIA**

**JUDETUL CONSTANTA**

**COMUNA MERENI**

**PRIMAR**

**Nr. 1930 / 28.03.2022**

**PROIECT DE HOTARARE**

**Privind depunerea proiectului „CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA,, CASA AGRONOMULUI,, in vederea finantarii acestuia prin Planul national de redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1**

Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, la data de 31.03.2022;

Avand in vedere:

- Planul national de redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1;
- Adresa Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 38422/ 25.03.2022 inregistrata la Primaria comunei Mereni sub nr. 1983 / 28.03.2022 referitoare la beneficiarii investitiilor din componenta 5 – Valul renovasii- Planul National de Redresare si Rezilienta;
- Prevederile articolului 9, paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- Constitutia Romaniei- art. 120 si art. 121, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 440 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri

publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;

-Referatul de aprobare intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni înregistrat sub nr. 1931 / 28.03.2022;

-Raportul de specialitate intocmit de catre domnul David Ion , auditor intern înregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 1932 / 28.03.2022;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si c) , art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr . 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;

Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, județul Constanța:

PROPUNE:

**ART 1.** Aprobarea depunerii proiectului „*CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA”CASA AGRONOMULUI*“ în vederea finanțării acestuia prin Planului național de redresare și reziliență, Componența C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1 Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1

**ART 2.** Aprobarea valoarii maxime eligibile a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul specific, în suma de **837.548,17** lei, astfel cum reiese din următorul calcul

**Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) x 4,9227 lei**

**Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 181 mp x (500 + 440) x 4,9227 lei/ 1 euro = 837.548,17 lei**

**ART 3.** Aprobarea finanțării tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/ contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

**ART 4.** Aprobarea Descrierii investiției propusă a fi realizată prin proiect aferentă obiectivului de investiție „*CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA”CASA AGRONOMULUI*“ , conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART 5.** Imputernicirea domnului Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Mereni, județul Constanța.

**ART 6** Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Mereni persoanelor abilitate pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității.

**ART 7.** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primariei comunei Mereni, județul Constanța și publicare pe site-ul propriu.

INITIATOR

PRIMAR

DUMIRTRU GURITA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

SERIF SIBEL

**ANEXA I LA PROIECT DE HCL NR. 1930 / 28.03.2022 privind descrierea investiției  
propusă a fi realizată prin proiect aferentă obiectivului de investiție *CONSOLIDARE  
SI REABILITARE TERMICA MODERATA "CASA AGRONOMULUI"***

In cadrul prezentei solicitari de investitii se doreste consolidare si reabilitare termica moderata "Casa Agronomului"

### **SITUATIA EXISTENTĂ**

Dezvoltarea județului Constanța cu localitatile sale trebuie să stimuleze zonele ramase în urma și să ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor.

Zonile defavorizate se confrunta cu probleme economice și sociale majore, cu o dinamica redusa a dezvoltării economico - rurale și în consecință cu o dinamica scăzuta a dezvoltării umane.

Constructia analizata edificata in jurul anului 1966 fara a avea un act ,iar lucrările de interventie asupra ei au fost mici reparatii in regie proprie.

Beneficiarul detine in calitate de proprietar terenul in suprafata de 1500 mp situat in localitatea Osmancea, strada Libertatii nr.91.

Pe terenul nu prezinta alunecari sau surpari se afla imobilul studiat (C1 – Casa Agronomului ) si o anexa (C2).

Conform informatiilor beneficiarului,lucrarile de interventii in decursul anilor pana in prezent au fost realizate fara un proiect tehnic.

In conformitate cu expertiza tehnica elaborata de ing. Ionel Belgun, "Casa Agronomului" se prezinta astfel:

- Sistemul structural se compune din : pereti exteriori și interiori alcătuiti din zidarie de caramida cu mortar de nisip și var, distribuiti pe ambele directii.

- Elementele verticale ale sistemului structural se compun din : peretii exteriori cu grosimi finite de 35-40 cm ai parterului , distribuiti pe ambele directii , prevazuti cu golorile de ferestre și usi; peretii interiori cu grosimile finite de 25-30 cm ai parterului distribuiti pe directia transversala, prevazuti cu golorile de usi, conform planurilor anexate.

- Elementele orizontale ale sistemului structural se compun din : planșeu pe structura din lemn peste parter ; compartimentari interioare nestructurale actuale: nu sunt.

- Structura acoperisului:sarpanta din lemn pe scaune cu învelitoare din tigla ceramică ;

- Sistemul de fundare: fundatiile continue din piatra; adancimea de fundare =circa 0.60m de la teren; natura terenului la talpa fundatiei = pamant cenusiu.

"Casa Agronomului" prezintă mai multe vulnerabilități ridicate la viitoarele acțiuni seismice, încadrându-se în clasa Rs II (în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă), dar are rezerve bune. În vederea CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA "CASA AGRONOMULUI", acesta fiind încadrat în clasa de risc seismic Rs-II.

Imobilul construit in 1966 adaposteste "Casa Agronomului" din Osmancea. In prezent aceasta cladire nu poate fi utilizata intrucat este intr-o stare avansata de degradare. Peretii sunt din caramida plina si prezinta crapaturi si urme de igrasie. Tencuiala este parcial cazuta, iar tamplaria exterioara, din lemn, este lipsa sau deteriorata. Acoperisul este sarpant, cu

invelitoarea din tigla. Elementele structurale ale podului sunt rupte sau putrezite. Tavanul parterului este alcătuit din elemente din lemn cu tencuiala pe sipci (partial cazuta). De asemenea, pardoselile și tamplaria interioara sunt degradate. Cladirea cuprinde sapte birouri, două grupuri sanitare, un oficiu și sase holuri. Imobilul are două intrări amplasate pe fațada principală și una în spate, spre curte. Construcția nu este anvelopată.

Cladirea este branșată la rețeaua stradală de furnizare a apei potabile. Nu există branșament electric. În sat nu există rețea de evacuare a apelor uzate, grupurile sanitare situate în afara clădirii sunt racordate la o fosa septică vidanjabila.

Termice: Încalzirea tuturor încaperilor a fost asigurată de două sobe de teracota este alcătuite din 36 cahle fiecare. Apa caldă menajera s-a preparat cu ajutorul unor resurse electrice.

Sanitare: Cele două grupuri sanitare sunt branșate la rețeaua stradală de furnizare a apei potabile și se compun dintr-un vas wc și un lavoar fiecare. Obiectele sanitare sunt lipsă, iar instalatiile de alimentare cu apă sunt deteriorate.

Electrice: Corpurile de iluminat sunt lipsă, iar instalația electrică interioară este veche și de nefolosit. Se impune o refacere a întregii instalații și asigurarea iluminatului general cu LED-uri. Este necesară executarea unui nou branșament cu un nou tablou interior.

Cladirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, racire / climatizare.

## **SITUATIA PROPUZA**

### **CONSOLIDARE SEISMICA**

În vederea CONSOLIDARII SI REABILITARII TERMICE MODERATE "CASA AGRONOMULUI" va avea nevoie de măsuri de consolidare a imobilului existent pentru remedierea deficiențelor :

- subzidiri cu beton armat la nivelul fundațiilor de piatră eliminându-se stratul de pamant compresibil de deasupra stratului bun de fundare (loess) și atingerea cotei minime de fundare.
- transformarea structurii de zidarie simplă nearmată în structură cu diafragme moi – astfel peretii vor fi camasuiti cu plăse sudate și tencuiti cu mortar M100T (fără var) în grosime de minimum 4cm.
- tratarea crapaturilor și a fisurilor din zidarie cu rasini epoxidice;
- desfacerea invelitorii, a sarpantei ,a planseului din lemn existent în vederea refacerii acestora;
- realizarea unei centuri din beton armat la partea superioară a zidurilor astfel planseul nou realizat și sarpanta vor rezema pe aceasta;
- se vor turna buiandrugi din beton armat la toate gurile de ferestre și uși.

Considerăm că imobilul după realizarea consolidării se va încadra în **clasa de risc seismic Rs IV**, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

### **REABILITARE TERMICA MODERATA**

O economie substantială de energie se poate obține prin adoptarea uneia dintre variantele prezentate mai sus. Recomandarea auditorului energetic se îndreaptă către anveloparea clădirii și dotarea ei cu o instalație bazată pe o pompă de căldură care să funcționeze în sistem "monovalent", și "monoenergetic" (pompă de căldură acoperă întregul necesar de căldură

pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră fără alta sursă de căldură, doar energie electrică). Este necesara instituirea unui sistemului tehnic interior adecvat acestei situații. Cladirea se va califica în nZEB și va respecta prevederile Legii 101/2022.

Astfel, propunerea auditorului energetic, Ing. Perva Ovidiu, cuprinde în principal:

**Anveloparea:** Sistem termoizolant exterior **TCP** + tamplarie exterioara tripluvitrată.

- Pe fața exterioara a tuturor peretilor exteriori realizati din caramida de 40 cm grosime se va aplicarea (în sistem TCP) un termosistem cu panouri din spuma poliizocianurata rigida de 10 cm. grosime invelite cu un strat de panza (cu rol de bariera de vaporii). Sistemul tip Thermoconfort Plus cu  $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$  se va aplica după înlăturarea tencuielii exterioare și curătirea suprafețelor. O atenție deosebită se va acorda fixării acestui termosistem de structura de rezistență, în vederea evitării desprinderii ei;
- Izolarea pardoselii parterului se va face prin aplicarea unui strat de polistiren expandat de 10 cm grosime după înlăturarea sapei și a gresiei. Apoi se vor poziționa conductele de incalzire și cele de instalatii electrice și se va reface pardoseala.
- Planseul de peste parter se va izola termic cu vată minerală bazaltică - dual density,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$ , de 20 cm grosime.
- Tamplaria exterioara din lemn se va înlocui cu tamplarie tripluvitrată din PVC sau aluminiu, tip QFORT sau tip SCHUCO, fără elemente de umbrărire exterioare (rulouri, obloane),  $U'=0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

**Sursa de incalzire:** Pompa de căldură + centrala termică existentă (ca sursă secundată/alternativă).  
Pompa de căldură "aer-apa" propusă nu necesită priza geotermală.  
**COP<sub>min</sub> = 4,0.** Un COP mai mare va aduce un spor la economia de energie.

**Distributia interioara:** - Radiatoare din otel.

**Apa calda menajera:** - Boiler electric sau aparate de tip "instant".  
- Se vor monta baterii de amestec eficiente energetice

**Climatizarea spatilor:** - Aceeași pompa de căldură ca pentru incalzire + ventiloconvectoare.  
- Climatizarea facându-se cu aparate split racordate la pompa de căldură;

**Iluminat:** - Iluminatului general se va reface și va fi bazat pe lampi cu LED.  
- Tablourile și circuitale electrice se vor verifica și eventual se vor refacer. Este necesată și verificarea prizelor de pamant și a instalației de parafasnet. Aceasta instalație de protecție trebuie verificată înaintea aplicării termosistemelor, ea trebuind să fie continuă și să aibă o rezistență la dispersie mai mică de 4 ohmi. În cazul în care

priza de protectie a instalatiilor cladirii este comuna cu priza de paratrasnet, rezistenta de dispersie a prizei comune trebuie sa fie mai mica de 1 ohm.

- Eventual se vor reface si bransamentele in functie de solutia aleasa pentru incalzire.

Interventiile de crestere a eficienței energetice propuse mai sus conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru incalzire 84,9% față de consumul anual specific de energie pentru incalzire înainte de renovarea clădirii existente.

De asemenea interventiile de crestere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară la 58% și reduceri mari ale emisiilor de CO<sub>2</sub>, de cel puțin 30%, încadrându-se în renovare energetică moderată.

Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m <sup>2</sup> an)	115.18	33.69
Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> an)	464.74	195.20

Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m <sup>2</sup> an)	464.74	131.09
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> an)	0.00	64.11
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an)	70.45	12.44

Se poate concluziona ca obiectivul propus raspunde armonios la exigentele unei constructii noi, iar prin volumetria echilibrata, finisajele si culorile adecvate se incadreaza in sit cu usurinta.

INITIATOR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

DUMITRU GURITA

SERIF SIBEL

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA MERENI

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE NR. 1931 / 28.03.2022

Privind depunerea proiectului „CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA,, CASA AGRONOMULUI,, in vederea finantarii acestuia prin Planul national de redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1

Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni:

Avand in vedere:

-Prevederile Ordinului nr. 440 din 24 martie 2022 pentru aprobatia Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1: Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice;

-Planul national de redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1;

- Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si c) , art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr . 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Constructia analizata edificata in jurul anului 1966 fara a avea un act ,iar lucrările de intervenție asupra ei au fost mici reparatii in regie proprie.

-Beneficiarul detine in calitate de proprietar terenul in suprafata de 1500 mp situat in localitatea Osmancea, strada Libertatii nr.91.

Pe terenul nu prezinta alunecari sau surpari se afla imobilul studiat (C1 – Casa Agronomului ) si o anexa (C2).

Conform informatiilor beneficiarului,lucrările de intervenții in decursul anilor pana in prezent au fost realizate fara un proiect tehnic.

In conformitate cu expertiza tehnica elaborata de ing. Ionel Belgun, “Casa Agronomului” se prezinta astfel:

- Sistemul structural se compune din : pereti exteriori si interiori alcătuiti din zidarie de caramida cu mortar de nisip si var, distribuiti pe ambele directii.

- Elementele verticale ale sistemului structural se compun din : peretii exteriori cu grosimi finite de 35-40 cm ai parterului , distribuiti pe ambele directii , prevazuti cu golorile de ferestre si usi; peretii interiori cu grosimile finite de 25-30 cm ai parterului distribuiti pe directia transversala, prevazuti cu golorile de usi, conform planurilor anexate.

- Elementele orizontale ale sistemului structural se compun din : planseu pe structura din lemn peste parter ; compartimentari interioare nestructurale actuale: nu sunt.

- Structura acoperisului:sarpanta din lemn pe scaune cu invelitoare din tigla ceramica ;

- Sistemul de fundare: fundatiile continue din piatra; adancimea de fundare =circa 0.60m de la teren; natura terenului la talpa fundatiei = pamant cenusiu.

“Casa Agronomului” prezintă mai multe vulnerabilități ridicate la viitoarele acțiuni seismice, încadrându-se în clasa Rs II (în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă), dar are rezerve bune. În vederea CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA MODERATA "CASA AGRONOMULUI", acesta fiind încadrat în clasa de risc seismic Rs-II.

Imobilul construit în 1966 adăpostește "Casa Agronomului" din Osmancea. În prezent aceasta clădire nu poate fi utilizată întrucât este într-o stare avansată de degradare. Peretii sunt din caramida plina și prezintă crapaturi și urme de igrasie. Tencuiala este parțial căzută, iar tamplaria exterioară, din lemn, este lipsă sau deteriorată. Acoperisul este sărapant, cu invelitoarea din tigla. Elementele structurale ale podului sunt rupte sau putrezite. Tavanul parterului este alcătuit din elemente din lemn cu tencuiala pe sipci (parțial căzută). De asemenea, pardoselile și tamplaria interioară sunt degradate. Cladirea cuprinde sapte birouri, două grupuri sanitare, un oficiu și sase holuri. Imobilul are două intrări amplasate pe fațada principală și una în spate, spre curte. Construcția nu este anvelopată.

Cladirea este brânsată la rețeaua stradală de furnizare a apelor potabile. Nu există brânsament electric. În sat nu există rețea de evacuare a apelor uzate, grupurile sanitare situate în afara clădirii sunt racordate la o fosă septică vidanjabila.

Termice: Încalzirea tuturor încaperilor a fost asigurată de două sobe de teracota este alcătuite din 36 căble fiecare. Apa caldă menajera s-a preparat cu ajutorul unor resurse electrice.

Sanitare: Cele două grupuri sanitare sunt brânsate la rețeaua stradală de furnizare a apelor potabile și se compun dintr-un vas wc și un lavoar fiecare. Obiectele sanitare sunt lipsă, iar instalațiile de alimentare cu apă sunt deteriorate.

Electrice: Corpurile de iluminat sunt lipsă, iar instalația electrică interioară este veche și de nefolosit. Se impune o refacere a întregii instalații și asigurarea iluminatului general cu LED-uri. Este necesară executarea unui nou brânsament cu un nou tablou interior.

Cladirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, racire / climatizare.

## **SITUATIA PROPUZA**

### **CONSOLIDARE SEISMICA**

În vederea CONSOLIDARII SI REABILITARII TERMICE MODERATE "CASA AGRONOMULUI" va avea nevoie de măsuri de consolidare a imobilului existent pentru remedierea deficiențelor :

- subzidiri cu beton armat la nivelul fundațiilor de piatră eliminându-se stratul de pamant compresibil de deasupra stratului bun de fundare (loess) și atingerea cotei minime de fundare.
- transformarea structurii de zidarie simplă nearmată în structură cu diafragme moi – astfel peretii vor fi camasuiti cu plăse sudate și tencuiti cu mortar M100T (fără var) în grosime de minimum 4cm.

- tratarea crapaturilor si a fisurilor din zidarie cu rasini epoxidice;
- desfacerea invelitorii, a sarpantei ,a planseului din lemn existent in vederea refacerii acestora;
- realizarea unei centuri din beton armat la partea superioara a zidurilor astfel planseul nou realizat si sarpanta vor rezema pe aceasta;
- se vor turna buiandrugi din beton armat la toate gurile de ferestre si usi.

Consideram ca imobilul dupa realizarea consolidarii se va incadra in **clasa de risc seismic Rs IV**, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

#### REABILITARE TERMICA MODERATA

O economie substantiala de energie se poate obtine prin adoptarea uneia dintre variantele prezentate mai sus. Recomandarea auditorului energetic se indreapta catre enveloparea cladirii si dotarea ei cu o instalatie bazata pe o pompa de caldura care sa functioneze in sistem "monoivalent", si "monoenergetic" (pompa de căldură acoperă întregul necesar de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră fara alta sursa de caldura, doar energia electrica). Este necesara instituirea unui sistemului tehnic interior adevarat acestei situatii. Cladirea se va califica in nZEB si va respecta prevederile Legii 101/2022.

Astfel, propunerea auditorului energetic, Ing. Perva Ovidiu, cuprinde in principal:

- Anveloparea:** Sistem termoizolant exterior TCP + tamplarie exterioara tripluvitrata.
- Pe fata exterioara a tuturor peretilor exteriori realizati din caramida de 40 cm grosime se va aplicarea (in sistem TCP) un termosistem cu panouri din spuma poliizocianurata rigida de 10 cm. grosime invelite cu un strat de panza (cu rol de bariera de vaporii). Sistemul tip Thermoconfort Plus cu  $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$  se va aplica dupa inlaturarea tencuielii exterioare si curatirea suprafetelor. O atentie deosebita se va acorda fixarii acestui termosistem de structura de rezistenta, in vederea evitarii desprinderii ei;
  - Izolarea pardoselii parterului se va face prin aplicarea unui strat de polistiren expandat de 10 cm grosime dupa inlaturarea sapei si a gresiei. Apoi se vor pozitiona conductele de incalzire si cele de instalatii electrice si se va reface pardoseala.
  - Planseul de peste parter se va izola termic cu vata minerala bazaltica - dual density,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$ , de 20 cm grosime.
  - Tamplaria exterioara din lemn se va inlocui cu tamplarie tripluvitrata din PVC sau aluminiu, tip QFORT sau tip SCHUCO, fara elemente de umbrire exterioare (rulouri, obloane),  $U=0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

- Sursa de incalzire:** Pompa de caldura + centrala termica existenta (ca sursa secundara/alternativa).
- Pompa de caldura "aer-apă" propusa nu necesita priza geotermală.

**COP<sub>min</sub> = 4,0.** Un COP mai mare va aduce un spor la economia de energie.

**Distributia interioara:** -Radiatoare din otel.

**Apa calda menajera:** - Boiler electric sau aparate de tip "instant".  
- Se vor montat baterii de amestec eficiente energetic

**Climatizarea spatiilor:** - Aceeasi pompa de caldura ca pentru incalzire + ventiloconvectori.  
- Climatizarea facandu-se cu aparate split racordate la pompa de caldura;

**Illuminat:** - Iluminatului general se va reface si va fi bazat pe lampi cu LED.  
- Tablourile si circuitale electrice se vor verifica si eventual se vor reface. Este necesara si verificarea prizelor de pamant si a instalatiei de paratrasnet. Aceasta instalatie de protectie trebuie verificata inaintea aplicarii termosistemelor, ea trebuind sa fie continua si sa aiba o rezistenta la dispersie mai mica de 4 ohmi. In cazul in care priza de protectie a instalatiilor cladirii este comună cu priza de paratrasnet, rezistenta de dispersie a prizei comune trebuie sa fie mai mica de 1 ohm.  
- Eventual se vor reface si bransamentele in functie de solutia aleasa pentru incalzire.

Interventiile de crestere a eficienței energetice propuse mai sus conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru incalzire 84,9% față de consumul anual specific de energie pentru incalzire înainte de renovarea clădirii existente.

De asemenea interventiile de crestere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară la 58% și reduceri mari ale emisiilor de CO<sub>2</sub>, de cel puțin 30%, încadrându-se în renovare energetică moderată.

Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru incalzire (kWh/m <sup>2</sup> an)	115.18	33.69
Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> an)	464.74	195.20

Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m <sup>2</sup> /an)	464.74	131.09
Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> /an)	0.00	64.11
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> /an)	70.45	12.44

Se poate concluziona ca obiectivul propus raspunde armonios la exigentele unei constructii noi, iar prin volumetria echilibrata, finisajele si culorile adecvate se incadreaza in sit cu usurinta.

In consecinta va rog sa aprobat projectul de hotarare in forma initiala.

PRIMAR  
DUMITRU GURITA